

| | | |
|--------|----------------------|--|
| コース/番号 | A-1/① |  |
| 対応部署 | 時津町 都市整備課 | |
| 指摘内容 | 石板の盛り上がり | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 補修予定 | |

| | | |
|----|------|---|
| 対応 | 対応済み |  |
| | 補修済み | |

| | | |
|--------|----------------------|--|
| コース/番号 | A-1/② |  |
| 対応部署 | 時津町 都市整備課 | |
| 指摘内容 | 石板の盛り上がり | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 補修予定 | |

| | | |
|----|------|---|
| 対応 | 対応済み |  |
| | 補修済み | |

| | | |
|--------|----------------------|--|
| コース/番号 | A-1/③ |  |
| 対応部署 | 時津町 都市整備課 | |
| 指摘内容 | 点字シート of 劣化 | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 補修予定 | |

| | | |
|----|------|---|
| 対応 | 対応済み |  |
| | 補修済み | |


| | | |
|--------|----------------------|--|
| コース/番号 | A-1/④ |  |
| 対応部署 | 時津町 都市整備課 | |
| 指摘内容 | 石板のがたつき | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 補修予定 | |

| | | |
|----|------|---|
| 対応 | 対応済み |  |
| | 補修済み | |


| | | |
|--------|----------------------|--|
| コース/番号 | A-1/⑤ |  |
| 対応部署 | 時津町 都市整備課 | |
| 指摘内容 | 石板のがたつき | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 補修予定 | |

| | | |
|----|------|---|
| 対応 | 対応済み |  |
| | 補修済み | |


| | | |
|--------|----------------------|--|
| コース/番号 | A-1/⑥ |  |
| 対応部署 | 長崎振興局 | |
| 指摘内容 | 植栽柵の隆起 | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 根上対策を検討 | |

| | | |
|----|-----|---|
| 対応 | 検討中 |  |
| | | |


| | | |
|--------|----------------------|--|
| コース/番号 | A-1/⑦ |  |
| 対応部署 | 長崎振興局 | |
| 指摘内容 | 植栽樹の隆起 | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 根上対策を検討 | |

| | | |
|----|-----|---|
| 対応 | 検討中 |  |
| | | |


| | | |
|--------|----------------------|--|
| コース/番号 | A-1/⑧ |  |
| 対応部署 | 長崎振興局 | |
| 指摘内容 | グレーチングの段差 | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 受枠、コンクリートの補修 予定 | |

| | | |
|----|------|--|
| 対応 | 対応予定 |  |
| | | |


| | | |
|--------|-------------------------|--|
| コース/番号 | A-1/⑨ |  |
| 対応部署 | 長崎振興局 | |
| 指摘内容 | 横断歩道から歩道に車いす が上がりにくい | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 縁石の入替または摺付を予 定 | |

| | | |
|----|------|---|
| 対応 | 対応予定 |  |
| | | |


| | | |
|--------|----------------------|--|
| コース/番号 | A-1/⑩ |  |
| 対応部署 | 時津町 都市整備課 | |
| 指摘内容 | 歩行者と車が出合い頭に接 触しそう | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | グリーンベルトの設置位置 等を修正 | |

| | | |
|----|------|---|
| 対応 | 対応予定 |  |
| | | |


| | | |
|--------|----------------------|--|
| コース/番号 | A-1/⑪ |  |
| 対応部署 | 長崎振興局 | |
| 指摘内容 | 植栽樹の隆起 | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 根上対策を検討 | |

| | | |
|----|-----|---|
| 対応 | 検討中 |  |
| | | |


| | | |
|--------|----------------------|--|
| コース/番号 | A-1/⑫ |  |
| 対応部署 | 長崎振興局 | |
| 指摘内容 | 電源ボックスが歩道側に傾 いている | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 現地確認の上、補修を検討 | |

| | | |
|----|-----|---|
| 対応 | 検討中 |  |
| | | |


| | | |
|--------|----------------------|--|
| コース/番号 | A-1/⑬ |  |
| 対応部署 | 長崎振興局 | |
| 指摘内容 | 植栽樹の隆起 | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 根上対策を検討 | |

| | | |
|----|-----|---|
| 対応 | 検討中 |  |
| | | |


| | | |
|--------|----------------------|--|
| コース/番号 | A-1/⑭ |  |
| 対応部署 | 長崎振興局 | |
| 指摘内容 | 植栽樹の隆起 | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 根上対策を検討 | |

| | | |
|----|-----|--|
| 対応 | 検討中 |  |
| | | |


| | | |
|--------|----------------------|--|
| コース/番号 | A-1/⑮ |  |
| 対応部署 | 時津警察署 | |
| 指摘内容 | エスコートゾーンの劣化 | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 補修予定 | |

| | | |
|----|------|---|
| 対応 | 対応予定 |  |
| | | |


| | | |
|--------|----------------------|--|
| コース/番号 | A-1/⑯ |  |
| 対応部署 | 長崎振興局 | |
| 指摘内容 | 植栽樹の隆起 | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 根上対策を検討 | |

| | | |
|----|-----|---|
| 対応 | 検討中 |  |
| | | |

| | | |
|--------|----------------------|--|
| コース/番号 | A-1/⑰ |  |
| 対応部署 | 長崎振興局 | |
| 指摘内容 | 植栽樹の隆起 | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 根上対策を検討 | |


| | | |
|----|-----|---|
| 対応 | 検討中 |  |
| | | |

| | | |
|--------|--|--|
| コース/番号 | A-1/⑱ |  |
| 対応部署 | 長崎振興局 | |
| 指摘内容 | 道路照明が暗く、国道207号からの右折車が横断歩道の歩行者と接触しそう | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 交差点照明は配置済み 現地の状況を確認し、必要に応じて球替等を実施予定 | |

| | | |
|----|-----|---|
| 対応 | 検討中 |  |
| | | |


| | | |
|--------|----------------------|--|
| コース/番号 | A-1/⑱ |  |
| 対応部署 | 長崎振興局 | |
| 指摘内容 | 佐世保方面からの右折車の待機場所がない | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 必要性を含め関係機関と協議予定 | |



| | | |
|----|-----|---|
| 対応 | 検討中 |  |
| | | |

| | | |
|--------|----------------------|---|
| コース/番号 | A-1/㉔ |  |
| 対応部署 | 長崎振興局 | |
| 指摘内容 | 点字シートの劣化 | |
| 改善時期 | 短期・中期・長期 検討中・対応困難 | |
| 改善方法等 | 補修が必要な箇所については張替予定 | |



| | | |
|----|------|--|
| 対応 | 対応予定 |  |
| | | |