

園児等子供が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧表（時津町）

令和2年1月末時点

【対策必要箇所】

道路管理者（国）	0箇所	うち対策完了	0箇所
道路管理者（県）	9箇所	うち対策完了	0箇所
道路管理者（時津町）	29箇所	うち対策完了	18箇所
交通管理者（県警）	19箇所	うち対策完了	16箇所

※対策内容が決定しているものについては、対象施設等と現場点検を行ったうえで決定したものです。

	対象施設	路線名	所在地	危険理由・状況	対策内容	実施者	対策済	対策完了年度 (予定)
1	時津ゆり保育園	一般国道206号	時津町野田豪36-3	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
2	時津ゆり保育園	一般国道206号	時津町野田郷32-1先	・歩行者信号秒数が短い	・対策検討中	長崎県警察	未済	R2年度
3	時津ゆり保育園	町道	時津町野田郷420-3先	・信号機がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
4	時津保育所	一般国道206号	時津町浦郷271-2	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
5	時津保育所	一般国道206号	時津町浦郷270-1	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
6	時津保育所	一般国道206号	時津町浦郷301-1	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R1年度
7	時津保育所	町道	時津町浦郷282-1先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度

8	時津東保育園	一般国道207号	時津町浜田郷421-1	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
9	時津東保育園	町道 中央43号線	浜田郷210-1地先(浜田公園付近)	・安全に歩行できるよう、歩行空間を明確化してほしい。	・路側線の設置	道路管理者 (町)	未済	R1年度
10	なづみ幼稚園	一般国道207号	時津町浜田郷299-2	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
11	なづみ幼稚園	一般国道207号	時津町浜田郷38-2	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
12	時津北保育園	一般県道奥ノ平時津線	時津町日並郷2220	・歩行者溜りが狭く、児童が歩道の中で信号待ちができない	・歩道設置拡幅	道路管理者 (県)	未済	R4年度以降
13	時津北保育園	一般国道206号	時津町日並郷2212先	・歩行者信号秒数が短い	・対策検討中	長崎県警察	未済	R2年度
14	時津北保育園	町道	時津町日並郷1764-7先	・スピードを出す車が多い	・ソフト対策(街頭活動)	長崎県警察	○	R1年度
15	時津北保育園	町道 子々川日並線	子々川郷2590-4地先 ～日並郷2009-3地先	・スピードを出す車が多いため、歩行空間を明確化してほしい。	・路側線の引き直し	道路管理者 (町)	未済	R2年度
16	時津北保育園	町道 子々川日並線	日並郷1989-3付近	・道幅が広く、横断に時間を要するため、安全に通行できるよう横断歩道を設置してほしい。	・横断旗を設置	道路管理者 (町)	○	R1年度
17	時津北保育園	町道 子々川日並線	日並郷2009-3地先	・大型車両が多く、スピードを出す車が多いため、危険性あり	・横断旗を設置	道路管理者 (町)	○	R1年度
18	ひまわりの園	一般国道206号	時津町日並郷1300-30	・歩道に防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・防護柵設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度

19	ひまわりの園	町道 左底横尾線	左底郷735-12地先	・水路の転落防止柵の間隔が広く、園児が転落する恐れがある。	・転落防止柵改修	道路管理者 (町)	○	R1年度
20	時津こばと保育園	町道	時津町浜田郷548-2先	・信号機がない	・ソフト対策(安全教育)	長崎県警察	○	R1年度
21	時津こばと保育園	町道	時津町西時津郷954先	・信号機がない	・ソフト対策(安全教育)	長崎県警察	○	R1年度
22	時津こばと保育園	町道	時津町西時津郷915-13先	・横断歩道がない	・ハード対策(横断歩道設置)	長崎県警察	○	R1年度
23	時津こばと保育園	町道	時津町浜田郷413-3先	・一灯式信号機はあるが、通常の信号機がない	・ソフト対策(安全教育)	長崎県警察	○	R1年度
24	時津こばと保育園	町道	時津町浜田郷405-1先	・信号機がない	・ソフト対策(安全教育)	長崎県警察	○	R1年度
25	時津こばと保育園	町道	時津町西時津郷1000-19先	・違法駐車車両が多い	・ソフト対策(取締り)	長崎県警察	○	R1年度
26	時津こばと保育園	町道	時津町西時津郷1000-177先	・横断歩道がない、歩道上にバイクが違法駐車している	・ソフト対策(取締り)	長崎県警察	○	R1年度
27	時津こばと保育園	町道 金堀団地線	西時津郷1000-10地先 近(こばと保育園周辺)	・安全に歩行できるよう、歩行空間を明確化してほしい。	・お散歩コースルート変更	道路管理者 (町)	○	R1年度
28	時津こばと保育園	町道 金堀団地線	西時津郷1000-25地先 (金堀団地第1児童遊園地前)	・歩道に段差があり、危険である。	・段差解消	道路管理者 (町)	未済	R1年度
29	時津こばと保育園	町道 金堀団地線	西時津郷1000-122地先 (金堀公園前)	・公園前に路上駐車が多いため、歩行時に危険である。	・張り紙等の周知、パトロール	道路管理者 (町)	○	R1年度

30	時津こぼと保育園	町道 金堀団地線	西時津郷1000-51地先 (金堀集会場前)	・坂道の頂上であり、スピードを出す車が多く、横断時危険である。	・ドライバーへの注意喚起看板設置	道路管理者 (町)	○	R1年度
31	時津こぼと保育園	町道 金堀団地線	西時津郷953-3地先 (横断歩道)	・横断歩道に信号がなく、横断の際危険性を感じる。	・横断旗を設置	道路管理者 (町)	○	R1年度
32	時津こぼと保育園	町道 金堀団地線	西時津郷954-10地先 (横断歩道)	・横断歩道に信号がなく、横断の際危険性を感じる。	・横断旗を設置	道路管理者 (町)	○	R1年度
33	時津こぼと保育園	町道 住宅線	浜田郷530-1地先 (時津中学校前)	・舗装が悪く、水溜ができ、車道を通行することがあるため、危険である。また、白線が薄くなっているため、歩行空間を明確化してほしい。	・路側整備 ・路側線の引き直し	道路管理者 (町)	未済	R2年度
34	時津こぼと保育園	町道 中央44号線	浜田郷393-2地先	・横断歩道に信号がなく、見通しが悪いいため、横断時に危険性を感じる。	・ドライバーへの注意喚起看板設置	道路管理者 (町)	○	R1年度
35	自由の森保育園	町道	時津町西時津郷「中通り街区公園」先	・スピードを出す車が多い	・ソフト対策(街頭活動)	長崎県警察	○	R1年度
36	自由の森保育園	町道	時津町西時津郷88-1先	・信号機がない	・ソフト対策(安全教育)	長崎県警察	○	R1年度
37	自由の森保育園	町道 浜田西時津線	西時津郷185-1地先 (福島街区公園付近)	・スピードを出す車が多いため、歩行空間を明確化してほしい。	・路側線の引き直し	道路管理者 (町)	○	R1年度
38	自由の森保育園	町道 福島中通り線	西時津郷181-4地先 (ドラックストアモリ前交差点)	・信号機が設置されていないため、歩行時に危険性あり	・ドライバーへの注意喚起看板設置	道路管理者 (町)	○	R1年度
39	ひらき幼稚園	町道	時津町久留里郷376-5先	・横断歩道がない	・ソフト対策(安全教育)	長崎県警察	○	R1年度

40	ひらき幼稚園	町道 ひらき線	久留里郷387-1地先 (ひらき幼稚園付近)	・道幅が狭く白線だけなので、児童待機の際に危険性あり	・側溝蓋の設置	道路管理者 (町)	○	R1年度
41	ひらき幼稚園	町道 久留里労生協線	久留里郷1009-3地先 (久留里児童公園前)	・道幅が狭く白線だけなので、児童待機の際に危険性あり	・側溝蓋の設置 ・ドライバーへの注意喚起看板設置	道路管理者 (町)	○	R1年度
42	小規模保育園ぶどうのおうち	町道	時津町左底郷1077-2先	・信号機がない、横断歩行者妨害の車がいる	・ソフト対策（取締り）	長崎県警察	○	R1年度
43	小規模保育園ぶどうのおうち	町道 左底横尾線	左底郷767-19地先	・降雨後、水溜ができるため、避けて通るグレーチング蓋が滑りやすいため、危険性を感じる。	・湧き水処理 ・グレーチング蓋取替	道路管理者 (町)	未済	R1年度
44	小規模保育園ぶどうのおうち	町道 左底横尾線	左底郷1077-8地先 (ファミリーマート前)	・横断歩道に信号がなく、スピードを出す車が多いため、手を挙げて待っていても車は静止しない。	・路面標示設置	道路管理者 (町)	○	R1年度
45	児童発達支援事業所たんぼぼ	町道	時津町左底郷367先	・歩行者信号秒数が短い	・対策検討中	長崎県警察	未済	R2年度
46	児童発達支援事業所たんぼぼ	町道 小峯団地線	左底郷712-1地先	・民地の植栽が道路に越境しており、路側帯からはみ出して通行するため、危険性を感じる。	・伐採指導	道路管理者 (町)	○	R1年度
47	時津野田保育園	一般国道207号	時津町浦郷436-7先	・スピードを出す車が多い	・ソフト対策（街頭活動）	長崎県警察	○	R1年度
48	時津野田保育園	町道	時津町野田郷31-2先	・スピードを出す車が多い	・ソフト対策（街頭活動）	長崎県警察	○	R1年度
49	時津野田保育園	町道 野田北泊線	浦郷203-3地先	・スピードを出す車が多いため、歩行時に危険性を感じる。	・ドライバーへの注意喚起看板設置	道路管理者 (町)	○	R1年度
50	時津野田保育園	町道 野田北泊線	野田郷31-21地先	・スピードを出す車が多いため、歩行時に危険性を感じる。	・ドライバーへの注意喚起看板設置	道路管理者 (町)	○	R1年度

51	時津野田保育園	町道 下野田線	野田郷19-5地先(サンハイム富岡AP前)	・側溝に蓋がないため、歩行時に危険性を感じる。	・側溝蓋の設置	道路管理者 (町)	未済	R2年度
52	時津野田保育園	町道 南公園線	野田郷805-3地先(トンネル)	・トンネルが暗い。	・対策内容検討中	道路管理者 (町)	未済	R4年度以降
53	時津野田保育園	町道 中の谷線	野田郷153-4地先	・白線が薄くなっているため、安全に歩行できるよう、歩行空間を明確化してほしい。	・路側線の引き直し	道路管理者 (町)	未済	R1年度
54	世界にはばたく保育園	町道 西時津団地17号線	西時津郷213-2地先	・交通量が多い箇所の交差点に交差点マークがないため、歩行時に危険性を感じる。	・交差点マーク設置	道路管理者 (町)	未済	R1年度
55	世界にはばたく保育園	町道 西時津団地1号線	西時津郷211-1地先	・指導停止線及び交差点マークが消えているため、歩行時に危険性を感じる。	・指導停止線引き直し、交差点引き直し	道路管理者 (町)	未済	R1年度
56	世界にはばたく保育園	町道 福島中通り線	西時津郷222-11地先	・指導停止線が消えているため、歩行時に危険性を感じる。	・指導停止線引き直し	道路管理者 (町)	未済	R1年度
57	キッズハウス・クローバー	町道 野田北泊線	野田郷203-3地先	・スピードを出す車が多いため、歩行時に危険性を感じる。	・ドライバーへの注意喚起看板設置	道路管理者 (町)	○	R1年度
58								
59								
60								
61								

62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							

74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							

86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							

98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							

110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							

122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							

134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							

146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							

158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							

170							
171							
172							
173							
174							
175							
176							
177							
178							
179							
180							
181							

182							
183							
184							
185							
186							
187							
188							
189							
190							
191							
192							
193							

194							
195							
196							
197							
198							
199							
200							
201							
202							
203							
204							
205							

206							
207							
208							
209							
210							
211							
212							
213							
214							
215							
216							
217							

218							
219							
220							
221							
222							
223							
224							
225							
226							
227							
228							
229							

230							
231							
232							
233							
234							
235							
236							
237							
238							
239							
240							
241							

242							
243							
244							
245							
246							
247							
248							
249							
250							
251							
252							
253							

254							
255							
256							
257							
258							
259							
260							
261							
262							
263							
264							
265							

266							
267							
268							
269							
270							
271							
272							
273							
274							
275							
276							
277							

278							
279							
280							
281							