



コース/番号	B-1／①	
対応部署	時津町 都市整備課	
指摘内容	区画線・指導停止線の劣化	
改善時期	短期・中期・長期 検討中・対応困難	
改善方法等	補修予定	



対応	対応予定	


コース/番号	B-1／②	
対応部署	時津警察署	
指摘内容	「止まれ」の劣化	
改善時期	短期・中期・長期 検討中・対応困難	
改善方法等	補修予定	



対応	対応予定	


コース/番号	B-1／③	
対応部署	時津町 都市整備課	
指摘内容	舗装の劣化	
改善時期	短期・中期・長期 検討中・対応困難	
改善方法等	補修予定	



対応	対応予定	


コース/番号	B-1／④	
対応部署	時津町 都市整備課	
指摘内容	路側帯の幅が狭い	
改善時期	短期・中期・長期 検討中・対応困難	
改善方法等	区画線の位置を変更し、路側帯を拡幅する	



対応	対応予定	


コース/番号	B-1／⑤	
対応部署	時津町 都市整備課	
指摘内容	開渠になっており、歩行の際に危険	
改善時期	短期・中期・長期 検討中・対応困難	
改善方法等	民地側溝のため対応不要	



対応	対応不可	

コース/番号	B-1／⑥	
対応部署	時津町 都市整備課 時津警察署	
指摘内容	区画線等の路面標示の劣化	
改善時期	短期・中期・長期 検討中・対応困難	
改善方法等	補修予定	



対応	対応予定	

コース/番号	B-1／⑦	
対応部署	時津町 都市整備課	
指摘内容	区画線の劣化	
改善時期	短期・中期・長期 検討中・対応困難	
改善方法等	補修予定	

対応	対応予定	

コース/番号	B-1／⑧	
対応部署	時津町 都市整備課	
指摘内容	舗装の劣化	
改善時期	短期・中期・長期 検討中・対応困難	
改善方法等	補修予定	

対応	対応予定	

コース/番号	B-1／⑨	
対応部署	時津町 都市整備課	
指摘内容	区画線の劣化	
改善時期	短期・中期・長期 検討中・対応困難	
改善方法等	補修予定	

対応	対応予定	

コース/番号	B-1／⑩	
対応部署	時津警察署	
指摘内容	車両通行禁止の時間帯に通過する車がいる	
改善時期	短期・中期・長期 検討中・対応困難	
改善方法等	パトロール等を実施予定	


対応	対応予定	

コース/番号	B-1／⑪	
対応部署	時津町 総務課	
指摘内容	注意喚起看板の劣化	
改善時期	短期・中期・長期 検討中・対応困難	
改善方法等	看板の撤去	

対応	対応済み	
撤去済み		

コース/番号	B-1／⑫	
対応部署	時津町 総務課	
指摘内容	注意喚起看板の劣化	
改善時期	短期・中期・長期 検討中・対応困難	
改善方法等	看板の撤去	

対応	対応済み	
撤去済み		

コース/番号	B-1／⑬			対応		対応予定		
対応部署	時津町 都市整備課 時津警察署							
指摘内容	交差点での優先道路がわかりづらい							
改善時期	短期・中期・長期 検討中・対応困難							
改善方法等	令和7年度末に町道西時津左底線が開通するため、それまでの対応として、看板を設置する							