

令和3年度 時津町 通学路交通安全プログラム合同点検に基づく、  
青雲中学校校区 安全対策箇所

点検メンバー： 時津警察署、長崎振興局(道路維持課)、時津小学校、時津北小学校、時津東小学校、鳴鼓小学校、時津中学校、鳴北中学校、青雲学園、長崎県立盲学校、鶴南特別支援学校、時津町役場(総務課、学校教育課、都市整備課)



位置図




凡例

- 通学路(学校指定)  
※必要な箇所のみ
- :安全対策箇所  
(対応不可・対応予定)
- :安全対策箇所  
(対応済み)  
※内容については、別紙「安全対策箇所一覧表」を参照
- :学校

# 安全対策箇所一覧表

## 青雲学園

要望件数	危険箇所(対応が必要な箇所)	対応済み	未対応
1	0	0	0

No.	①	対応	対応不可
場所:	国道206号		(時津警察署) 無理に通過する車にあわせて信号の灯火時間を決めておらず、現在の時間の設定も事故につながるような設定ではない。
要望内容:	横断歩道の歩行者と信号を(無理に)通過した車とが接触する恐れがある。		