


令和7年度 時津町 通学路交通安全プログラム合同点検  
時津東小学校





# 安全対策箇所一覧表

## 時津東小学校要望

要望件数	危険箇所(対応が必要な箇所)	対応済み	対応予定
7	7	4	3



No.	①		対応済み	
場所:	町道島本線		<p>(時津町都市整備課) 写真下側は滑りづらい製品に取り換えを行い、写真上側はますをなくす工事済み。</p>	
要望内容:				
溝蓋への滑り止め加工 雨や雪の日など、溝蓋が濡れていると滑りやすい。(両端のます部分)				

No.	②		対応済み	
場所:	町道浜田中央線		<p>(時津町都市整備課) 「ゾーン30」表示について、補修工事済み。 (時津警察署) 一時停止線について、補修工事済み。</p>	
要望内容:				
表示の補修 ゾーン30と一時停止線が消えかかっている。				

No.	③		対応済み	
場所:	町道第2浜田中央線		<p>(時津町都市整備課) 「ゾーン30」表示について、補修工事済み。 (時津警察署) 横断歩道について、補修工事済み。</p>	
要望内容:				
表示の補修 ゾーン30と横断歩道が消えかかっている。				

No.	④		対応済み	
場所:	町道第2浜田西時津線		<p>(時津町都市整備課) 土地所有者へ剪定するよう依頼済み。 所有者による伐採済み。</p>	
要望内容:				
植木の剪定 植木が道路にはみ出しており、路側帯の内側を歩けない。				

No.	⑤		対応予定	 <p style="text-align: center;"><b>令和8年度以降 対応予定</b></p>
場所:	町道第2浜田西時津線		<p>(時津警察署) 「止まれ」は補修工事済み。一時停止線は補修対応予定。(県警本部が補修箇所の精査を行い、優先度の高い場所から補修されるため、時期は未定)</p>	
要望内容:				
表示の補修 一時停止線と「止まれ」が消えかかっている。				

No.	⑥		対応予定	 <p style="text-align: center;"><b>令和9年度 対応予定</b></p>
場所:	町道西時津左底2号線 外		<p>(時津町都市整備課) 町道西時津左底2号線は、補修工事済み。 町道第2浜田西時津線(スカイマンション側)について、R9年度舗装補修の際に対応予定。</p>	
要望内容:				
表示の補修 ダイヤマークが消えかかっている。				

No.	⑦
場所:	町道小島田線
要望内容:	
路肩の拡幅	
歩行者の待機場所が車道と近い	
ため危険。	



対応予定	
(時津町都市整備課) 西時津小島田線(札ノ元工区)街路事業により両側歩道を整備する予定。	令和11年度 対応予定