

令和7年度 時津町 通学路交通安全プログラム合同点検  
鳴北中学校



# 安全対策箇所一覧表

## 鳴北中学校

要望件数	危険箇所(対応が必要な箇所)	対応済み	対応予定
2	2	2	0

No.	①	
場所:	町道合帰線	
要望内容:	木の剪定	
	木がカーブミラーにかかって見えづらい。	



対応済み		
(時津町都市整備課) 周囲の木々の剪定を行い、カーブミラーの位置を補正した。		

No.	②	
場所:	町道合帰線	
要望内容:	歩道部分の拡張、通行制限	
	道幅が狭いため、車と接触しそうで危険。	



対応済み		
(時津町都市整備課) 道路の拡幅について、早急な対応は困難である。車から歩行者の確認がしっかり行えるよう、木の伐採を行った。		