


令和6年度 時津町 通学路交通安全プログラム合同点検  
 鳴鼓小学校 校区 安全対策箇所

点検メンバー： 時津警察署、長崎振興局(道路維持課)、時津小学校、時津北小学校、時津東小学校、鳴鼓小学校、時津中学校、鳴北中学校、青雲学園、長崎県立盲学校、鶴南特別支援学校、時津町役場(総務課、学校教育課、都市整備課)



令和6年度 時津町 通学路交通安全プログラム合同点検  
 鳴鼓小学校 校区 安全対策箇所

点検メンバー： 時津警察署、長崎振興局(道路維持課)、時津小学校、時津北小学校、時津東小学校、鳴鼓小学校、時津中学校、鳴北中学校、青雲学園、長崎県立盲学校、時和特別支援学校、時津町役場(総務課、学校教育課、都市整備課)



令和6年度 時津町通学路交通安全プログラム合同点検 安全対策箇所一覧表

鳴鼓小学校要望

要望件数	危険箇所(対応が必要な箇所)	対応済み	対応予定	対応不可
20	19	19	0	1

No.	①	
場所:	町道八工区住宅線	
要望内容:	注意喚起の看板設置 塀が高い部分や、民家の草木が塀を越境して茂っている場所があり、車内から子供が見えづらい。	

対応	対応済み	
(時津町都市整備課) 家屋の管理者へ草木が越境しないよう、定期的な剪定を依頼。 (時津町総務課) 道路入口へ「学童多し注意 スピード落とせ」の看板設置済。		
→		

No.	②	
場所:	町道合帰線	
要望内容:	注意喚起の看板設置 狭い道でカーブが多く見通しが悪いため、注意喚起の設置等の対応を希望。	

対応	対応済み	
(時津町総務課) 道路入口へ「スピード落とせ」の看板設置済。		
→		

No.	③	
場所:	国道206号	
要望内容:	パンダマーク貼替	


対応	対応済み	
(時津町総務課) パンダマーク貼替済。		
→		

No.	④	
場所:	国道206号	
要望内容:	パンダマーク設置 車の出入等で、往来が多い。	


対応	対応済み	
(時津町総務課) パンダマーク設置済。		
→		

No.	⑤	
場所:	町道左底久留里線	
要望内容:	注意喚起の看板設置 下校時、店からの車の出入りがあり危険。	

対応	対応済み	
(時津町総務課) 店の出入口へ「とび出し注意」の看板設置済。		
→		

No.	⑥	
場所:	国道206号	
要望内容:	パンダマーク貼替	

対応	対応済み	
(時津町総務課) パンダマーク貼替済。		
→		

No.	⑦	
場所:	町道船蔵線	
要望内容:	停止線の補修	


対応	対応済み	
(時津警察署) 補修工事済。		

No.	⑧	
場所:	国道206号	
要望内容:	パンダマーク貼替	

対応	対応済み	
(時津町総務課) パンダマーク貼替済。		

No.	⑨	
場所:	町道船蔵線	
要望内容:	注意喚起の看板設置 左右の見通しが悪く、歩行者の飛び出しがあると危険。	

対応	対応済み	
(時津町総務課) 交差点手前のカーブミラー下へ「この先交差点注意」の看板を設置した。		

No.	⑩	
場所:	国道206号	
要望内容:	パンダマークの貼替	


対応	対応済み	
(時津町総務課) パンダマーク貼替済。		

No.	⑪	
場所:	国道206号	
要望内容:	点字ブロックの補修	

対応	対応済み	
(長崎振興局 道路維持課) 補修工事済。		

No.	⑫	
場所:	町道左底久留里線	
要望内容:	注意喚起の看板設置 路側帯の幅が狭く、歩行者と車がぶつかる危険がある。	

対応	対応済み	
(時津町総務課) カーブ手前へ「スピード落とせ」の看板を設置した。		

No.	⑬	
場所:	町道左底久留里線	
要望内容:	<b>注意喚起の看板設置</b> カーブで見通しが悪いが、通過する車のスピードが速い。	

対応	対応済み	
(時津町総務課) カーブ手前へ「スピード落とせ」の看板設置した。		

No.	⑭	
場所:	町道左底横尾線	
要望内容:	<b>パンダマークの設置</b> 坂上からの曲がり角の為、車と歩行者の接触の危険性あり。	


対応	対応済み	
(時津町総務課) パンダマーク設置済。		
(時津町都市整備課) 防護柵設置済。		

No.	⑮	
場所:	町道左底横尾線	
要望内容:	<b>パンダマークの設置</b> 歩道に傾斜があり、歩行者が止まりにくい。	

対応	対応済み	
(時津町総務課) パンダマーク設置済。		


No.	⑯	
場所:	町道左底横尾線	
要望内容:	<b>パンダマークの設置</b> 車の出入りが多く危険	

対応	対応済み	
(時津町総務課) パンダマーク設置済。		

No.	⑰	
場所:	町道左底横尾線	
要望内容:	<b>パンダマークの補修</b>	

対応	対応済み	
(時津町総務課) パンダマーク設置済。		

No.	⑱	
場所:	町道左底横尾線	
要望内容:	<b>徐行しない車への注意喚起</b> 通勤時間等の交通量が多い時も、速度を落とさず通過する車がある。	

対応	対応不可	
(時津町都市整備課) 該当箇所は、現在「歩行者注意」の路面標示と「通学路のため、子どもに注意」の注意喚起看板を設置しているため、現状維持とする。		

No.	(19)	
場所:	町道左底横尾線	
要望内容:	指導停止線、外側線補修	



対応	対応済み	
(時津町都市整備課) 補修工事済。		

No.	(20)	
場所:	町道第2坂口線	
要望内容:	注意喚起の看板設置 幅員が狭く、車とすれ違う際に危険	



対応	対応済み	
(時津町総務課) 道路入口へ「スピード 落とせ」の看板を設置 した。		



