



令和7年度 時津町 通学路交通安全プログラム合同点検
鳴鼓小学校1



令和7年度 時津町 通学路交通安全プログラム合同点検
鳴鼓小学校2



令和7年度 時津町 通学路交通安全プログラム合同点検
鳴鼓小学校3



安全対策箇所一覧表

鳴鼓小学校

要望件数	危険箇所(対応が必要な箇所)	対応済み	対応予定
17	12	12	0

No.	①
場所:	町道鳴北線
要望内容:	注意喚起の標識設置、表示の補修
要望内容:	スピードを出す車が多いので危険。横断歩道が消えかかっている。



対応済み
(時津町都市整備課) 見通しが良く、歩行者を認識しやすいため、注意喚起不要。 (時津警察署) 横断歩道について、補修工事済み。



No.	②
場所:	国道206号
要望内容:	パンダマークの補修



対応済み
(時津町総務課) パンダマーク貼替済み。



No.	③
場所:	町道第3岩本線
要望内容:	カーブミラーの設置



対応不要
(時津町都市整備課) 隅切りもあり、見通しが悪い訳ではないため、カーブミラーの設置不要。



No.	④
場所:	町道左底久留里線
要望内容:	ガードレール設置



対応済み
(時津町都市整備課) ガードレールの設置を行うことで、歩道幅員が20cm程度狭くなってしまうため、ポールコーンを設置済み。



No.	⑤
場所:	町道久留里船蔵線
要望内容:	カーブミラーの設置



対応不要
(時津町都市整備課) 指導停止線で止まることで、左右を見通すことができるためカーブミラーの設置不要。



No.	⑥
場所:	国道206号
要望内容:	パンダマークの補修



対応済み
(時津町総務課) パンダマーク貼替済み。



No.	⑦
場所:	国道206号
要望内容:	パンダマークの補修



対応済み
(時津町総務課) パンダマーク貼替済み。



No.	⑧
場所:	町道左底久留里線
要望内容:	注意喚起の表示 見通しの悪いカーブにも関わらず、スピードを出す車がいる。カーブ付近の歩道が狭い。




対応済み
(時津町都市整備課) 「歩行者注意」の路面標示済み。



No.	⑨
場所:	町道左底横尾線
要望内容:	信号機の設置 日並左底線が開通し、交通量が増えた。



対応検討
(時津警察署) 交通量の変化を見て検討する。



No.	⑩
場所:	町道左底横尾線
要望内容:	パンダマークの補修



対応済み
(時津町総務課) パンダマーク貼替済み。



No.	⑪
場所:	町道左底横尾線
要望内容:	パンダマークの補修



対応済み
(時津町総務課) パンダマーク貼替済み。



No.	⑫
場所:	町道左底横尾線
要望内容:	パンダマークの補修



対応済み
(時津町総務課) パンダマーク貼替済み。



No.	⑬
場所:	町道左底横尾線
要望内容:	パンダマークの補修




対応済み
(時津町総務課) パンダマーク貼替済み。




No.	(14)	
場所:	町道別当線	
要望内容:	パンダマークの補修	


対応不要	
(時津町総務課) 車道であるため、貼替できない。	

No.	(15)	
場所:	町道左底横尾線	
要望内容:	注意喚起の表示設置 交通量が多く歩道が狭い。スピードを出す車が多い。	

対応済み	
(時津町都市整備課) 「減速」の路面標示済み。 (時津町総務課) スピード落とせの看板設置済み。	

No.	(16)	
場所:	町道左底横尾線	
要望内容:	路側帯の補修 路側帯が消えている。	

対応済み	
(時津町都市整備課) 補修工事済み。	

No.	(17)	
場所:	町道左底横尾線	
要望内容:	表示の補修 止まれが消えかかっている。	

対応不要	
(時津警察署) 現地を確認したが、十分文字を認識できたため、経過を観察する。	