



令和7年度 時津町 通学路交通安全プログラム合同点検
青雲学園



安全対策箇所一覧表

青雲学園

要望件数	危険箇所(対応が必要な箇所)	対応済み	対応予定
3	1	1	0

No.	①		対応不要	
場所:	町道青雲線		→	(時津町都市整備課) 車道高と歩道高を同じにした場合、橋架の強度が不足するため対応不可。
要望内容:				
歩道撤去、路側帯の設置 生徒が写真左側の歩道部分を通ろうと道路を横切するため危険。歩道部分を道路と同じ高さにした上で、写真右側に路側帯を引くことで生徒の道路の横断を防ぎたい。				

No.	②		対応済み	
場所:	国道206号		→	(時津町総務課、社会教育課) 連絡済み。
要望内容:				
安全指導員(交通指導員・見守り隊)への注意 車道や横断歩道にはみ出していることがあり、巻き込み等の危険を感じる。				

No.	③		対応不要	
場所:	国道206号		→	(時津警察署) 道路状況に変化がない限り変更はしない。
要望内容:				
時差式信号への変更 横尾側から右折する車が、横断歩道の上で待っていることがあり歩行者の横断に危険を感じる。				