

令和7年度 時津町 通学路交通安全プログラム合同点検
時津小学校1





令和7年度 時津町 通学路交通安全プログラム合同点検
時津小学校2






安全対策箇所一覧表



時津小学校要望



要望件数	危険箇所(対応が必要な箇所)	対応済み	対応予定
6	6	5	1



No. ① 場所: 町道西時津左底1号線 要望内容: カーブミラーの清掃 カーブミラーの鏡面が曇っていて見えづらい。		対応済み (時津町都市整備課) 道路整備によりカーブミラーの必要性がないため、自治会との協議を行い撤去済み。	
--	---	--	--

No. ② 場所: 町道第2野田線 要望内容: 路側帯の補修 路側帯が消えている。		対応予定 (時津町都市整備課) グリーンベルト設置に合わせて補修を行う。	令和8年度 対応予定
---	---	--	------------

No. ③ 場所: 町道中央23号線 要望内容: 表示の補修 ゾーン30の表示が消えかかっている。		対応済み (時津町都市整備課) 補修工事済み。	
---	---	-------------------------------	---

No. ④ 場所: 町道中央20号線 要望内容: 表示の補修 ゾーン30の表示が消えかかっている。		対応済み (時津町都市整備課) 補修工事済み。	
---	---	-------------------------------	--

No. ⑤ 場所: 町道行足線 要望内容: 表示の補修 グリーンベルトが消えかかっている。		対応済み (時津町都市整備課) 補修工事済み。	
---	---	-------------------------------	--

No. ⑥ 場所: 町道元村団地線 要望内容: 表示の補修 路側帯が消えている。		対応済み (時津町都市整備課) 道路舗装工事に合わせて補修工事済み。	
--	---	--	--