

令和6年度 時津町通学路交通安全プログラム合同点検 安全対策箇所一覧表

時津小学校

要望件数	危険箇所(対応が必要な箇所)	対応済み	対応予定	対応検討
4	3	3	0	1

No.	①
場所:	町道西時津左底1号線
要望内容:	注意喚起の看板改善 現在設置している「スピード落とせ」の看板が小さいため、大きなサイズへ変更してほしい。



対応	対応済み
(時津町総務課) 「スピード落とせ」の看板を大きいサイズへ変更。 さらに、交差点の手前にも「スピード落とせ」の看板を設置した。	



No.	②
場所:	町道西時津左底1号線
要望内容:	横断歩道付近の注意喚起 見通しの良い直線のため速度が出やすく、建物脇から横断歩道へ出てくる歩行者に気付くにくいため危険。



対応	対応済み
(時津町総務課) 横断歩道手前に①と同様に注意喚起を促す看板を設置した。	



No.	③
場所:	町道第2野田線
要望内容:	①ゾーン30表示補修 ②グリーンベルト拡幅 ゾーン30表示の補修と、グリーンベルト部分の拡幅。



対応	対応済み
(時津町都市整備課) ゾーン30表示を補修して、グリーンベルト部分を拡幅して引き直した。	



No.	④
場所:	水道橋
要望内容:	水道橋上の路側帯へ侵入する車への対策 水道橋(旧)の路側帯で、離合の際に車が歩道側に寄って来るため危険。



対応	対応検討
(時津町都市整備課) 水道橋については、仮橋を架けた際に、橋の幅員と路側帯の拡幅を行っているため、今後様子を見ながら必要に応じ注意喚起標示等を行う。	

