

令和7年度 時津町 通学路交通安全プログラム合同点検  
時和特別支援学校



# 安全対策箇所一覧表

## 時和特別支援学校

要望件数	危険箇所(対応が必要な箇所)	対応済み	対応予定
2	2	1	1


No.	①
場所:	町道西時津左底3号線
要望内容:	
表示の補修	
横断歩道が消えかかっている。	



対応予定	<p>令和8年度以降 対応予定</p>
<p>(時津警察署) 補修対応予定。(県警本部が補修箇所の精査を行い、優先度の高い場所から補修されるため、時期は未定)</p>	

No.	②
場所:	町道西時津左底3号線
要望内容:	
表示の補修	
横断歩道が消えかかっている。	



対応済み	
<p>(時津警察署) 補修工事済み。</p>	